



Jawa 50 - 05A

1 - osvětlovací pól (ukostřený vývod odpojen), 2 - zapalovací pól (bez úprav), 3 - zapalovací pól (bez úprav), 4 - přerušovač, 5 - kondenzátor, 6 - spínač skřínka,
 7 - zapalovací cívka 8 V (v. č. 02-9210.30), 8 - zapalovací svíčka, 9 - dvouvláknová žárovka 6 V/15/15 W, 10 - přepínač hlavního světlometu, 11 - brzdové světlo (žárovka 6 V/10 W), 12 - spínač brzdového světla, 13 - koncové světlo a osvětlení poznávací značky (žárovka 12 V/5 W), 14 - tlačítko bzučáku, 15 - bzučák, 16 - selénový usměrňovač, 17 - křemíkový usměrňovač do 3 A (23 NP 70, KY 708 apod.),
 18 - pojistka 8 A, 19 - přerušovač směrovek 6 V/30 W typ 039400.52, 20 - přepínač směrovek, 21, 22 - směrová světla (žárovky 6 V/ 15 W), 23 - akumulátor.